

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

KNAUF

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

E-mail:
6457882@rambler.ru



4010 (изм.5)

12/2008

КНАУФ-Фугенфюллер-Гидро

Шпаклёвка гипсовая влагостойкая

Область применения

КНАУФ-Фугенфюллер-Гидро - сухая гидрофобизированная шпаклёвочная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками.

Предназначена для:

- заделки вручную стыков влагостойких КНАУФ-листов (ГКЛВ), имеющих утонённую или полукруглую утонённую кромку, с использованием бумажной армирующей ленты;
- заделки трещин и других дефектов поверхности КНАУФ-листов;

- монтажа и заделки стыков КНАУФ-гипсоплит.
- приклеивания к ровной поверхности стен влагостойких КНАУФ-листов и комбинированных панелей.

Расход материалов

- при заделке швов между КНАУФ-листами ~ 0,25 кг/м²;
- при монтаже пазогребневых КНАУФ-гипсоплит ~1,5 кг/м².

Упаковка и хранение

Упаковка сухой смеси КНАУФ-Фугенфюллер-Гидро - в бумажных мешках на поддонах.

Мешки 25 кг, на поддоне 40 мешков.

Мешки со смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.

Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев.

Порядок работ

Условия проведения работ

При проведении работ, температура основания и в помещении не должна быть менее +10°C.

Шпаклевание стыков влагостойких КНАУФ-листов следует производить при эксплуатационном температурно-влажностном режиме, после завершения всех работ, связанных с его изменением, что позволяет избежать значительных деформаций обшивки.

Подготовка основания

Влагостойкие КНАУФ-листы должны быть прочно смонтированы на несущем каркасе, быть сухими, чистыми и с очищенными от пыли швами.

Приготовление раствора

Засыпать сухую шпаклёвочную смесь в ёмкость с чистой, холодной водой, равномерно распределяя по поверхности, до появления сухих "островков" (в соотношении 1 кг сухой смеси примерно

на 0,7 л воды). Выдержать 2-3 минуты для увлажнения засыпанного материала и перемешать шпателем-кельмой до получения однородной сметанообразной консистенции. Приготовленную растворную смесь выработать в течение 50 минут с момента засыпки.

Шпаклевание стыков ГКЛВ

Последовательность операций при формировании шва:

- нанесение первого слоя шпаклёвки;
- укладка армирующей ленты на слой шпаклёвки посредством вдавливания шпателем, не допуская при этом удаления раствора из-под ленты и образования на ней складок и пузырей;
- нанесение выравнивающего слоя шпаклёвки на затвердевший и высохший первый слой. Шпаклевание выполнять при помощи шпателя

шириной ~150 мм, желательна с рукояткой, приспособленной для завинчивания выступающих шурупов, что позволяет при шпаклевании оперативно устранять возможные дефекты монтажа;

- шлифовка шва после высыхания.

Монтаж пазогребневых плит

При монтаже КНАУФ-гипсоплит смесь наносится в пазы в таком количестве, чтобы при установке следующей плиты её излишки немного выступали. Выступившая при этом смесь убирается и используется в дальнейшем. Оборудование и инструменты после окончания работ следует сразу же промыть водой, так как загрязнённые ёмкости и инструменты сокращают время использования растворной смеси.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

E-mail:
6457882@rambler.ru